

Informe de fatalidad

Contratista de excavaciones atropellado por un semi-tractor fuera de control*

Industria: Excavación

Fecha de edición: Septiembre 3 de 2002

Puesto: Propietario de la compañía

Caso No.: 02WA026

Tarea: Cargar una excavadora en un remolque de un semi-tractor

Reporte SHARP No.: 71-4-2002

Tipo de incidente: Atropellamiento por vehículo

En la mañana del 18 de abril de 2002, el propietario de una compañía de excavaciones de 41 años fue atropellado y muerto cuando trataba de entrar a la cabina de un semi-tractor y remolque fuera de control cargado con una excavadora. La víctima que había estado operando su compañía por cerca de dos años, había estado construyendo un muro de contención con un empleado. Después de usar la excavadora movieron el camión y el remolque a un camino de servicio con objeto de cargar la excavadora en el remolque. El camión estaba estacionado apuntando hacia arriba en un camino con una pendiente de cerca de 22%. Las ruedas del tractor y del remolque no estaban trabadas. Después de que cargaron la excavadora exitosamente en el remolque, la víctima y su empleado estaban parados cerca del camión, del lado del chofer cuando los frenos se soltaron y el camión y el remolque empezaron a rodar en reversa cuesta abajo. La víctima gritó "cuidado" y aparentemente intentó entrar en la cabina del camión, cuando fue atropellado por las ruedas del camión. El camión y el remolque voltearon varias líneas eléctricas que cayeron sobre la víctima, antes de detenerse en el fondo de la pendiente en una posición de navaja de bolsillo. La víctima fue declarada muerta en un hospital poco tiempo después. El otro trabajador resultó ileso.

Requisitos/Recomendaciones (! Indica aspectos requeridos por ley)

- ! Cuando estacione vehículos o equipo en una pendiente, aplique el freno de mano, gire las ruedas hacia la banqueta o berma (si existen) y trabe las ruedas.
- Nunca intente entrar a un vehículo sin chofer mientras esté en movimiento.
- Lleve a cabo inspecciones y mantenimientos periódicos en los vehículos y equipos de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Estadísticas de todo el Estado Esta fue la muerte número 20 relacionada con el trabajo en el Estado de Washington durante el año 2002 y fue la cuarta muerte del año relacionada con la construcción.

**Este boletín fue desarrollado por el Departamento de Labor e Industria del Estado de Washington para informar tanto a los patrones como a los empleados en forma oportuna acerca de la muerte trágica de un trabajador en el Estado de Washington. Lo alentamos a que considere la información de este boletín cuando tome decisiones relacionadas con seguridad o cuando haga recomendaciones para su empresa o para las personas a quienes representa. La información de este aviso se basa en datos preliminares SOLAMENTE y no representa una determinación final con respecto a la naturaleza del incidente o a la determinación final de la causa de muerte.*

Desarrollado por los programas de Evaluación de Control y Evaluación de Fatalidades en el Estado de Washington (FACE) y Ley de Seguridad y Salud Industrial (WISHA) en el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington. Para información adicional póngase en contacto con el programa de Evaluación e Investigación de Seguridad y Salud para Prevención (SHARP), 1-888-667-4277
<http://www.lni.wa.gov/Safety/Research/FACE>.